

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBYWANYCH POJAZDÓW

## 1. Samochód Jelcz SC 21

<b>Marka i typ:</b>	<b>Jelcz SC 21</b>
Kraj producenta:	Polska
Nr rej.	POB 52LC
Nr nadwozia:	P325P060014147
Rok budowy:	1986
Pierwsza rejestracja:	30.04.1987
Badanie techniczne:	brak
Ubezpieczenie:	ważne do: 07.01.2013
Pojemność skokowa silnika:	11100,00 cm <sup>3</sup>
Liczba miejsc:	2
Maksymalna masa całkowita:	14 940 kg
Stan licznika:	88 618

**Stan techniczny pojazdu:** dowymiany lub regeneracji kwalifikuje się wysokociśnieniowapompa wodna, chłodnica, nagrzewnica. Pojazd nie posiada akumulatorów, które zostały wymontowane i węża wysokociśnieniowego. Uszkodzony prędkościomierz i tachograf. Na karoserii widoczne ślady korozji i rdzy. Pojazd garażowany na wolnym powietrzu od stycznia 2010 r.

## 2. Samochód Star SW 200

<b>Marka i typ:</b>	<b>Star SW 200</b>
Kraj producenta:	Polska
Nr rej.	POB S798
Nr nadwozia:	A2000242513
Rok budowy:	1984
Pierwsza rejestracja:	13.12.1984
Badanie techniczne:	brak
Ubezpieczenie:	ważne do: 31.12.2012
Pojemność skokowa silnika:	6842,00 cm <sup>3</sup>
Liczba miejsc:	2
Maksymalna masa całkowita:	10 800 kg
Stan licznika:	68 184

**Stan techniczny pojazdu:**Pojazd nie posiada akumulatorów, które zostały wymontowane. Widoczne ślady korozji i rdzy. Pęknięta tylna, prawa szyba w kabinie. Brak sterowania wieżyczką pojazdu. Samochód garażowany na wolnym powietrzu od stycznia 2010 r.

### 3. Samochód Ford FAEY Transit

<b>Marka i typ:</b>	<b>Ford Transit 2.0 TD</b>
Kraj producenta:	Polska
Nr rej.	POB T284
Nr nadwozia:	WF0VXXBDFV4A48314
Rok budowy:	2004
Pierwsza rejestracja:	14.05.2004
Badanie techniczne:	ważne do: maj 2012 r.
Ubezpieczenie:	ważne do: 16.05.2012
Pojemność skokowa silnika:	1998,00 cm <sup>3</sup>
Liczba miejsc:	3
Dopuszczalna masa całkowita:	2 600 kg
Stan licznika:	133 669

#### **Stan techniczny pojazdu:**

Pojazd po kolizji drogowej. Do wymiany kwalifikuje się m.in. skrzynia biegów, chłodnica wody, pompa ABS, chłodnica oleju, zbiornik spryskiwacza oraz pompka, poduszka silnika, Intercooler, poduszka powietrzna kierowcy, maska, błotnik, zderzak przedni, belka przednia, reflektor (lewy), przedni pas, atrapa. Uszkodzona prawa, przednia opona. Na karoserii widoczne otarcia, ślady korozji i odpryski lakieru.